

Hrazení strží

Eroze: plošná, rýhová, výmolová, **STRŽOVÁ**
stržová eroze: nejvyšší stupeň

Faktory: Podloží (jeho erodibilita) a sklon

Hlavní příčiny: odlesňování požáry, pastva,
nesprávně vedené cesty (lesní, polní), orba,
koleje po mechanismech, přibližování dřeva

ZÁSADY HRAZENÍ:


- **STABILIZOVAT DNO** - prahy stupně, přehrázky, rovnaniny, záplet. plůtky, GARNISÁŽ
- **STABILIZOVAT SVAHY** - KLEJONÁŽ, nebo plůtky z pletiva
- **STABILIZOVAT ZHLAVÍ** - kamenný zához + zalesnění: olše šedá, lípa, jeřáb, akát, vrby, javory, borovice černá, vejmutovka, douglaska, lísky + další křoviny

STRŽE:


- ZEMNÍ
- SUŤOVÉ
- SKALNÍ

ÚPRAVY: Kamenné rovnániny
 Suché přehrážky
 Prahy, stupně
 Plůtky a pletiva
 Garnisáže, klejonáže
 Kordonová výsadba dřevin


GARNISÁŽ



KLEJONÁŽ




KORDONOVÁ SADBA




Druh vegetačního opevnění	Nevymílací rychlost v_v [$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$] při střední hloubce [m]		
	0,4 m	1,0 m	2,0 m
Osetí	0,6	0,8	1,0
Drnování	1,0	1,5	2,0
Vrbová krytina	2,0	2,2	2,5
Garnisáž (dle zapojení)	0,4 - 0,8		
Klejonáž (dle zapojení)	0,3 - 0,5		

KLESTOVÝ PRÁH



KLESTOVÝ PRÁH



PŘÍČNÁ KAMENNÁ ROVNANINA

